



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0456-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto de cancha




Foto 2: Sustitución de piso cerámico de aulas



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto de cancha




Foto 4: Sustitución de piso cerámico de aulas

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

