



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>San Marcos</b>	MUNICIPIO:	<b>Tajumulco</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM Aldea Tochosh</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea Tochosh</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>12-09-0456-43</b>	FECHA:	<b>20/09/2024</b>



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto de cancha



Foto 2: Sustitución de piso cerámico de aulas



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto de cancha




Foto 4: Sustitución de piso cerámico de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

