



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tochosh	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tochosh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0456-43	FECHA:	19/10/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto de cancha




Foto 2: Sustitución de piso cerámico de aulas



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto de cancha



Foto 4: Sustitución de piso cerámico de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

