

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VEGA DEL SUCHIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0457-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: sustitucion de estructura de metal de ventanas y sustitución de vidrios.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.




Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rodrigo*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

