



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO HORIZONTE TUIZCHUP, ALDEA EL MALACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0458-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de techo, sustitución de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

