



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO HORIZONTE TUIZCHUP, ALDEA EL M...
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0458-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de techo, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

