

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO HORIZONTE TUIZCHUP, ALDEA EL MALACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0458-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de techo, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hoja

Sandra

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

