



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZAJ, ALDEA UNIÓN LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0460-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

