



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Liberación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5066-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Revestimiento de Mengitorio



Foto 2: Sustitución de tubería de aguas plubiales



Foto 3: Bajada de agua plubial



Foto 4: Sustitucion de tuberia pvc.




Foto 5: Sustitución de Portón de Metal



Foto 6: Sustitucion de tuberia pvc. Aguas Negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Proyecto en hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Liberación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5066-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Sustitución de Pila de Semento



Foto 8: Reparación del cableado Electrico



Foto 9: Sustitución llave de Pazo




Foto 10: Sustitución de azulejo





Foto 11: Sustitución de focos ahorradores y Plafoneras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LA LIBERACION
TAJUMULCO, S.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO "LA LIBERACION"
TAJUMULCO, S.M.
DIRECCION