



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Cinco de Mayo, Aldea Tuiquia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco de mayo, Aldea Tuiquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5307-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 4: Puertas de metal en baños y sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 6: Sustrucción de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Chavez

Firma y sello del Presidente de la QPT



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

