



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojuhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10- 0011- 43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



FOTO 1: Sustitución de puertas



FOTO 2: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3: Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 4: Sustitución de piso mosaico



FOTO 5: Sustitución de estufa rural



FOTO 6: Mantenimiento a estructura de ventanas de madera, y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente/a de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojuhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10- 0011- 43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



FOTO 7: Reparación de sistema eléctrico



FOTO 8: Mantenimiento a estructura de soporte de madera



FOTO 9: pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10: mantenimiento a balcones de metal





FOTO 11: pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

