



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojuchoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10- 0011- 43	FECHA:	13 de noviembre de 2023



FOTO 1: Sustrucción de puertas



FOTO 2: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



FOTO 4: Sustrucción de piso mosaico



FOTO 5: Sustrucción de estufa rural



FOTO 6: Mantenimiento a estructura de ventanas de madera, y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojuhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10- 0011- 43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



FOTO 7: Reparación de sistema eléctrico



FOTO 8: Mantenimiento a estructura de soporte de madera



FOTO 9: pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10: mantenimiento a balcones de metal



FOTO 11: pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público