

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Julen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0471-43	FECHA:	09/12/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo 1.




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada, módulo 2.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, módulo 2.




Foto 4: Sustrucción de canal de pvc, módulo 1.



Foto 5: Reparación de bajada de agua plubial, tubo PVC 4", módulo 1.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito, módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA JULEN TEJUTLA, S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JULEN DIRECCION TEJUTLA, SAN MARCOS
--	--	---	--