

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 por lámina acanalada



Foto 2: Sustitución de capotes por capotes de lámina aluzinc



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal




Foto 5: Sustitución de chapas que están descompuestas



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal, más vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la PPF




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustitución de Vidrios en ventanales de metal por deterioro



Foto 8: Mantenimiento de balcones (lijar, cepillar, pintar, reparar)



Foto 9: Sustitución de piso cerámico




Foto 10: Sustitución de canal de metal por canales de lámina aluzinc calibre 24 con sujetadores





Foto 11: Sustitución y reparación de bajadas de agua pluvial con tubo pvc




Foto 12: Sustitución de accesorios para tanques de sanitarios lavables

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 13: Sustitución de 5 tapaderas para sanitarios lavables



Foto14: Sustitución de un sanitario lavable



Foto15: Fabricación e instalación de balcones para protección del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

