


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0492-43	FECHA:	25/04/2024



SUSTITUCION DE TECHO





SUSTITUCIÓN DE TECHO



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA




SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público