

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mariscal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0007-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: trabajos realizados para la reparación de piso de la escuela



Foto 2: instalación de piso cerámico en pasillos y espacios importantes de la escuela



Foto 3: trabajos de levantamiento de pared y realización de cuneta en la cocina para evitar filtración de agua



Foto 4: trabajos de colocación de piso cerámico en gradas de la escuela.




Foto 5: trabajos de instalación de estructura metálica para luego colocar laminas para evitar que los niños se mojen al recorrer los módulos de la escuela.



Foto 6: trabajo de instalación de estructura metálica en la cocina para colocar laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

