

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mariscal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0007-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: terminación de la reparación de piso en la escuela para tener un mejor espacio abierto para los estudiantes.



Foto 2: culminación de colocación de piso cerámico en espacios de la escuela.



Foto 3: culminación de repello de paredes, colocación de techo de lamina y piso en pasillo para mejorar los ambientes de la escuela.



Foto 4: finalización de colocación de piso en gradas de la escuela.



Foto 5: culminación de trabajos de colocación de pisos cerámicos en el ambiente de la cocina, cuneta, levantamiento de pared para evitar filtración de agua.



Foto 6: terminación de colocación de estructura metálica y laminas para mejoras de la calidad educativa de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

