

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 4-33 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0503-43	FECHA:	22/8/2024



Foto 1: Cuneta de concreto.



Foto 2: Canales de bajada de agua.



Foto 3: Loza de patio.



Foto 4: Soldado chapa de puerta.




Foto 5: Pintando muros de interiores e exteriores.



Foto 6: Colocando canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARADERO SAN RAFAEL DEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS
---	---	---	---

ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARADERO SAN RAFAEL DEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS

ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARADERO SAN RAFAEL DEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS