

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 4-33 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0503-43	FECHA:	14/10/2024




Foto 1: Se dieron mantenimiento y sustituyeron puertas.



Foto 2: Se realizo mantenimiento a estructuras de metal de ventanas.



Foto 3: Se realizo la sustitución de piso ceramica del modulo II.



Foto 4: Sustitución de Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Se construyo cuneta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores del modulo II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

