



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pati
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0505-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: sustitución de planchas de metal en la cocina



Foto 2: reforzamiento de muro de contención




Foto 3: reparación de cocina




Foto 4: pintura de pared



Foto 5: sustitución de canales en toda la escuela



Foto 6: sustitución de piso en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

