

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0508-43	FECHA:	21/05/2024




FOTO1: Vista del edificio escolar cuando se encuentra completamente inundado.



FOTO2: Daños a la pared de un aula por el agua y que precisamente sobre ésta aula hay un aula en segundo nivel, que corre riesgo si el primer nivel colapsara.



FOTO3: Marcas que deja el agua cuando ingresa a la dirección del establecimiento educativo.



FOTO4: Daños causados por el agua a las gradas que nos llevan a 4 aulas de abajo y al aula del segundo nivel.



FOTO5: Costaneras que un día sirvieron en el techado del patio.



FOTO6: Visita de autoridades a la escuela un día que cayó una pequeña llovizna, para verificar los daños que causa la lluvia a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas a más y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

