



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0510-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, colocación de canales, bajadas de agua y pintura de muros interiores y exteriores de módulo II.



Foto 2: Sustitución de chapas nuevas en aulas del módulo I y módulo II.



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores del módulo I.



Foto 4: Se Sustituyo cableado y ducto eléctrico en aulas del módulo I y Módulo II.




Foto 5: Se Sustituyeron canales y bajadas de agua pluvial del módulo I.



Foto 6: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 del módulo I.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA FLOR SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA FLOR SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS
--	--	--	--