

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0511-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto del patio lateral



Foto 2: Reparación de plancha de concreto del patio frontal



Foto 3: Reparación de galeras con laminas troqueladas



Foto 4: Reparación de servicio sanitario



Foto 5: Sustitución de piso de granito en el corredor



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

M.M.A.M.

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

