



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0512-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Reparación de torta de piso de concreto de 110 M2.




Foto 2: sustitución de fosas septicas por inodoros lavables.



Foto 3: Reparación de muro perimetral dentro.



Foto 4: Reparación de muro perimetral por fuera.



Foto 5: Sustitución de pila de dos lavaderos.



Foto 6: Remozamiento de columnas, cambio de Lamina troquelada y repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de hojas.

Gerson Juan Manuel Juan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

