



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Loma Italia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0523-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Inicio de sustitucion de porton de madera



Foto 2: Mantenimiento y ampliacion de porton de metal



Foto 3: Cambio de lamina en el modulo I Aula



Foto 4: preparacion para colocar los ventanales.



foto 5. retiro de lámparas inservibles.



foto 6. preparacion de las paredes para poder pintar.

Observaciones: No se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]