

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Palomas Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-1088-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Cubierta de lamina y Estructura de Techo



Foto 2: Mantenimiento de Portones



Foto 3: Muros Perimetrales



Foto 4: Canales y Bajadas de Aguas Pluviales




Foto 5: Piso



Foto 6: Servicios Sanitarios y Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo

