



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Palomas Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-1088-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Se cambio la cubierta de lamina y estructura de Techo



Foto 2: se le realizó mantenimiento al portón



Foto 3: elevación y pintura de muros Perimetrales



Foto 4: Se sustituyeron Canales y Bajadas de Aguas Pluviales




Foto 5: se cambió el piso




Foto 6: se sustituyó el Servicios Sanitarios y Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

