



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTA, ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-2843-43	FECHA:	6/08/2024



Foto1: Cambio de lamina único módulo.



Foto 2: cambio de accesorios de sanitarios




Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Colocacion de balcones



Foto 5: Cambio de cableado electrico, caja de flipones




Foto 6: Mantenimiento a estructuras de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA PATI SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo DIRECCIÓN PÚBLICA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS
---	---