



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-2843-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Realización de balcones




Foto 2: Realización de puertas



Foto 3: Sustitución de lamina modulo 1




Foto 4: Mantenimiento a estructura metalica (Pintura a costaneras)



Foto 5: Distribución de cableado eléctrico




Foto 6: colocación de pintura muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elodia Perez

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

