

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-2843-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores en módulos de aulas.



Foto 3: Sustitución de puertas de metal módulos de aulas.



Foto 4: Estructura de soporte de metal en módulos de aulas interno y externos.



Foto 5: Sustitución de lámparas módulos de aulas.



Foto: Sustitución de Balcones de metal en ventanas módulos de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

