



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3274-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Fabricación e instalación de Portón de Metal de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e imprimir de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3274-42	FECHA:	30/09/2024





Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 8: Repello en muro y alisado en muro




Foto 9: Cernido en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

