



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueve de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0020-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 mas sustrucción de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Sustrucción de capote para lamina troquelada.




Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaelma Berz
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

