

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0066-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina (troquelada) aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

