



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle El Tránsito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0527-42	FECHA:	19/02/2024




Cambio de cableado eléctrico y focos



Pintura a puertas de las aulas



Cambio de laminas a cocina



Mantenimiento a porton principal



Mantenimiento de pintura exterior e interior de la escuela



Pintura a puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Muel...*

Firma y sello del Presidente de la C.A.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo






**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


Ministerio de Educación  
O. G. T. G. U. T. G.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle El Transito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0527-42	FECHA:	19/02/2024







Reparación de cocina



Cambio de red de drenajes, pilas y repacion y mantenimiento de cisterna



Reparación de drenajes y servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Jose B*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

