

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE EL TRANSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0527-42	FECHA:	15/05/2024




Foto1: Cambio de sanitarios y pintura en puertas



Foto 2: Cambio de lámina, chimenea y azulejo en cocina



Foto 3: Cambio de cableado electrico y focos



Foto 4: Instalación de pilas



Foto 5: Pintura de pared exterior e interior



Foto 6: Cambio de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Munoz*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público