



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0529-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Sustitución de canal de metal módulo 1 y 2



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico módulo 1 y 2




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block módulo 1




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana módulo 2



Foto 5: Sustitución de estufa rural completa y sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos módulo 2



Foto 6: Reparación de pila de concreto de 4 lavaderos módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

