



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B I E R N O D E C O L O M B I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0529-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: SUSTICUCIÓN DE CANAL DE METAL MODULO 1 Y 2



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MODULO 1 Y 2



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK MODULO 1



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE MODULO 2.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA Y SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS MODULO 2




Foto 6: REPARACION DE PILA DE CONCRETO DE 4 LAVADEROS MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de la OPE


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE LA OPE
CASERIO PLAN DE LA GLORIA
NUEVO PROGRESO - SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PLAN DE LA GLORIA
DIRECCIÓN
NUEVO PROGRESO - SAN MARCOS