



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0529-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: SUSTICUCIÓN DE CANAL DE METAL MODULO 1 Y 2



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MODULO 1 Y 2



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK MODULO 1



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE MODULO 2.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA Y SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS MODULO 2



Foto 6: REPARACION DE PILA DE CONCRETO DE 4 LAVADEROS MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEX	 Firma y Sello Director-Centro Educativo
--	---