



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ IXTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0532-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Techo detrás de direccion




Foto 8: ventana y balcon




Foto 9: Piso Cocina



Foto 10 Techo y estructura de bodega




Foto 5: Muro perimetral



Foto 6: Puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Ottilia Cruz Casca*  
Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSÉ IXTAL

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público