

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Mejoramiento y ampliación de la cocina de madera por metal.



Foto 2: Sustitucion de balcon de metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 4: Sustitucion de canal de metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparacion de muro perimetral de block y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con nuevas fotografías.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 7: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en modulos



Foto 8: Desinstalacion de estructura portante




Foto 9: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimena y planta de metal




Foto 10: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en modulos




Foto 11: Desinstalacion de estructura portante



Foto 12: Sustitucion de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

