



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Mejoramiento y ampliación de la cocina de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de balcón de metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en cualquier momento las hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 7: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en modulos



Foto 8: Desinstalacion de estructura portante



Foto 9: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimena y planta de metal



Foto 10: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en modulos



Foto 11: Desinstalacion de estructura portante



Foto 12: Sustitucion de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar fotografías en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

