

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Mejoramiento y ampliación de la cocina de madera por metal.



Foto 2: Sustitucion de balcon de metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 4: Sustitucion de canal de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparacion de muro perimetral de block y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0533-43	FECHA:	30/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las mismas hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---