



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael Vuelta Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0537-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Area de entrada se debe mejorar las paredes y torta de cemento para evitar cualquier accidente en la bajada de los estudiantes.



Foto 2: Área de banqueta de baja de gradas para los baños en malas condiciones, mejoraría para poder facilitar el acceso de los estudiantes.



Foto 3: Estructura de canal de metal en mal estado, quebrado y roto.




Foto 4: Área de perímetro de maya metálica puesta a flor de tierra, mejoramiento de construcción de postes de concreto para mejorar y asegurar la maya metálica.



Foto 5: Construcción y mejoramiento de torata de concreto en banquetas y cunetas para acceso al centro educativo.



Foto 6: Área de cocina, se debe mejorar el acceso a la misma y un entortado de cemento dentro de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público