

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sombrerito Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0539-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Se circulará con muro perimetral ya que no existe muro




Foto 2: Se cambiará techado porque el que está tiene varias goteras




Foto 3: Se va a cerrar que no hay seguridad para los estudiantes




Foto 4: Se colocará una puerta mas segura para el resguardo de los documentos amministrativos




Foto 5: Se va cambiar la ventana porque ya esta en mal estado y no es segura



Foto 6: se va reforzar el balcon porque ya esta picado y oxidado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

