



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOMBRERITO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0539-43	FECHA:	22/06/2024



Foto 1: Cambio de balcones primer módulo




Foto 2: Cambio de puerta de la dirección del establecimiento




Foto 3: Construcción de muro perimetral de baños y techado de cocina



Foto 4: Cambio de chapas de las puertas del primer módulo



Foto 5: Cambio de ventana de la dirección del establecimiento




Foto 6: Cambio de techado y mantenimiento de costaneras del primer módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

