



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ixtalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0540-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1. Sustrucción de lámina por lámina troquelada Aluzinc



Foto 2. Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 3. Sustrucción de puertas de madera por metal



Foto 4. Sustrucción de piso de concreto



Foto 5. Sustrucción de pinturas en paredes



Foto 6. Sustrucción de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Omelia Prasis Pinto
Firma y sello del Presidente de la OPF



Roberto...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

