



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ixtalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0540-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada Alucin.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 3: sustitucion de puertas de madera por metal.



Foto 4: Sustitucion de piso de concreto.




Foto 5: Sustitucion de pintura de paredes



Foto 6: Sustitucion de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelia Doris Ginto

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

