

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOMBRERITO BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0542-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Puertas de los baños de niñas en total deterioro, previo a iniciar los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Techo de los baños con agujeros por donde se filtra el agua.



Foto 3: Techo de la cocina con lámina deteriorada y estructura de madera en mal estado.



Foto 4: Estufa de la escuela sin chimenea y sin plancha de meta.




Foto 5: Pila de la cocina muy dañana por el paso del tiempo.



Foto 6: Techo del corredor de la escuela con lámina deteriorada y con estructura de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Navarro.</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---