

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOMBRERITO BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0542-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de madera por metal en corredor y cocina.



Foto 2: Trabajos realizados en la cocina finalizados..



Foto 3: Instalación de puerta y cambio de estructura de madera por metal en cocina.



Foto 4: Estufa completa construida en cocina..



Foto 5: Pila nueva instalada en la cocina.



Foto 6: Techo y estructura del corredor finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Navarro.

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

