



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Huitzitzil, Nuevo Progreso, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc Calibre 26. (Aula 2)



Foto 2: Sustitución de capote y elementos de fijación. (Aula 1)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de manera por metal (Bodega)



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de chapa (Puerta 1)



Foto 6: Sustitución de chapa (puerta 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vincent J. J. Ruiz

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Huitzitzil, Nuevo Progreso, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	20/05/2024



Fotografía 7: Mantenimiento a estructura



Fotografía 8: Sustición de balcones de Metal



Fotografía 9: Sustición de balcones de metal



Foto 10: Sustición de Balcones de metal



Foto 9: Sustición de balcones de metal



Foto 10: Sustición de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Van Juan José R.O.

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

